

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 551. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE POWŁOKI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH KARTA O EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta i całkowicie sucha oraz pozbawiona pyłów, które mogłyby pogorszyć przyczepność produktu.

Aplikacja: MAXELASTIC TRANS-M dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i może być nakładany pędzlem, walcem lub metodą natryskową. Wystarczy aplikować jedną warstwę przy zalecanym zużyciu wynoszącym 0,25 l/m². Dla zapewnienia właściwej przyczepności między warstwami aplikację produktu należy wykonać 12-24 h po nałożeniu poprzedniego MAXELASTIC TRANS, względnie innej powłoki epoksydowej lub poliuretanowej.

Warunki aplikacji.

Nie stosować poniżej 5°C ani kiedy takiej temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%.

Dojrzewanie.

Czas dojrzewania, po którym powłoka nadaje się do oddania do użytku, wynosi 3 dni przy temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Niższe temperatury i większa wilgotność wydłużają czas dojrzewania. Przez pierwsze 3 dni po aplikacji nałożoną powłokę chronić przed deszczem, kondensacją, rosą, wilgocią i kontaktem z wodą.

Czyszczenie.

Narzędzia i sprzęt czyścić za pomocą materiału MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Kiedy produkt wyschnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie materiału wynosi 0,25 l/m² na jedną warstwę. Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od stanu podłoża i zastosowanej metody aplikacyjnej.

WAŻNE WSKAZANIA

- Wilgotność powierzchni przeznaczonej do pokrycia nie może przekraczać 5%. W przypadku deszczu, rosy, niepogody oraz jeżeli powierzchnia została poddana czyszczeniu, należy wyczekać odpowiednio długo, póki podłoże nie przeschnie. Jeżeli między warstwy przedostała się wilgoć, może dojść do utworzenia się białej biony.
- Nie stosować na powierzchniach narazonych na podnoszenie się wilgoci i negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
- Nie dodawać żadnych rozpuszczalników.
- W przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz celem zasięgnięcia dalszych informacji zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE

MAXELASTIC TRANS-M dostarczane jest w 1kg, 5 kg i 25 kg metalowych puszkach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt ten można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze między 5°C a 35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może doprowadzić do wzrostu lepkości materiału. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP

MAXELASTIC TRANS-M to produkt łatwopalny, dlatego przy jego przechowywaniu, podczas transportu i w trakcie obchodzenia się z nim należy zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy pracy z materiałami łatwopalnymi. Produkt trzymać z dala od gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Na miejscu robót nie palić i zadbać o odpowiednią wentylację. Dla zabezpieczenia oczu i skóry nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępnia się Kartę bezpieczeństwa MAXELASTIC TRANS-M. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów