

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 723. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

ZABEZPIECZENIE ANTYSOLNE KARTA B

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być czysta, wolna od wszelkiego rodzaju tłuszczów, farby, czynników przyspieszających dojrzewanie materiału czy jakiegokolwiek innej powłoki, która mogłaby zahamować proces penetracji. Usunąć kawałki betonu luźnego czy niepełnowartościowego. Pęknięcia oraz ubytki podłoża naprawić materiałem naprawczym. Dla zoptymalizowania absorpcji MAXCLEAR SULFAT przez podłoże, zaleca się nakładać go na podłoże suche.

Aplikacja. MAXCLEAR SULFAT dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Można go nanosić pędzlem lub metodą natryskową przy użyciu pompy niskociśnieniowej. Dla zapewnienia maksymalnej absorpcji na powierzchni roboczej produkt rozprowadzać jednolicie, póki nie zostanie ona całkowicie nasycona. Dla uzyskania lepszych wyników, kiedy pierwsza warstwa zostanie już całkowicie wchłonięta, drugą warstwę nanosić natychmiast po niej, wedle zasady „mokre na mokre”. Czas oczekiwania między obydwoma warstwami winien być możliwie jak najkrótszy. Kiedy podłoże już wyschnie, co można stwierdzić przez dółki, w kolejności należy wykonać aplikację zaprawy, powłoki po uprzednim zmoczeniu powierzchni. Jeżeli aplikacja zaprawy, powłoki jest wykonywana po kilku godzinnym czasie schnięcia MAXCLEAR SULFAT mogą pojawić się problemy z przyczepnością między powierzchnią roboczą a zaprawą. Zaprawę nanosić nie później niż po 20-30 minutach.

Warunki aplikacji: Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C oraz w przypadku, kiedy takich spadków temperatur spodziewać się można w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.

Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Wydajność MAXCLEAR SULFAT zależy od rodzaju i porowatości nawierzchni, przy czym szacunkowo wynosi ona 400-500 g/m². Dokładną ilość pozwoliłoby określić wstępna próba przeprowadzona na miejscu robót.

OPAKOWANIE

MAXCLEAR SULFAT dostarcza się w 20 kg kanistrach plastikowych.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed wilgocią i mrozem.

UWAGI

- Nie stosować na powierzchniach nie wykazujących porowatości lub zdolności absorpcji.
- Ścisłe przestrzegać zalecanego czasu oczekiwania, oddzielającego aplikację powłok MAXCLEAR SULFAT oraz zaprawy.

BHP

MAXCLEAR SULFAT jest wprowadzany produktem nietoksycznym i antykorozyjnym, posiada jednak właściwości żrące, dlatego podczas aplikacji należy nosić gumowe rękawice i ochronne okulary. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dokładnie pod bieżącą czystą wodą, unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsca umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza.

Na życzenie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadomienia. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów